熱中症リスクからみた都心部の街路空間の気温特性

1073255 **澤野** 幸子 指導教員 成田 健一

★温度ロガ

温度計配置図

1.研究目的 近年、ヒートアイランド現象や地球温暖化による影響の一つ(m) として、熱ストレスの増大が指摘されている。熱ストレスの増大は、熱中³⁵⁰⁰ 症リスクを高めている。環境省によれば、東京では気象台の日最高気温が³⁰⁰⁰ 30 を超える辺りから熱中症による死亡が増え始め、その後気温が高くな²⁵⁰⁰ るに従って死亡率が急激に増加する。しかし、現段階で気象台が発表して²⁰⁰⁰ いる気温では、実際に人間が影響を受ける実在街路の熱環境までの把握は¹⁵⁰⁰ 困難である。そこで本研究では、より詳しく人体への影響をみるために東¹⁰⁰⁰ 京都心部の街路における気温分布を詳細にし、それをもとに実在街路にお 500 ける熱中症リスクを検討する。

2.概要 東京都心部の街路の電柱に温度ロガーを設置し、1分間隔で地上

3.結果と考察 以下、大手町気温と地点 気温の差を気温差とする。図2は日本橋 エリアの気温差標準偏差を表している。 大手町が30 を超える辺りから地点毎 の気温差が大きい。また風速依存性は見

海風(ESE~SW) ×その他 ESE~SW)×その他 1.2 **~ 1.0** _ 1.0 0.8 - 0.8 0.8 0.6 型 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 大手町風向 大手町気温() 大手町風速(m/s) 日本橋エリアの気温差標準偏差 × その他 強風(3m/s以上) 大手町風速(m/s) 大手町気温() 地点 44 の気象条件による解析 図3

られず、風向では南よりの風で、東成分の風が吹くと気温差が大きくなる。図3は地点で温度が最も高く出た日本橋エリアの地点 44を解析したが、気象条件だけでは原因が特定できず、車などの排熱が関係していると考えられる。図4、5は南北道路の東西、東西道路の南北の差を示す。南北道路の東側と東西道路の北側は32 を超える辺りから大手町より高温となるが、南北道路の西側と東西道路の南側は逆に温度差が小さくなる。これはビルによる日陰の形成が関係していると考えられる。図6は11時~16時の時間帯におけるエリアごとの大手町に対する気温差の頻度分布を表している。銀座・築地エリアと日比谷エリア(東側)は顕著に気温差が大きい。また同じエリア内であっても南北通りでは東西で差がある。皇居は比較的に気温差は小さい。

4.まとめ 同じ道路内であっても地点毎の気温差が大きいことが分かった。また気温が高くなるにつれて地点毎の気温差のばらつきが大きくなる。更に地点によっては最大4 近くも気象台気温より高温となることが確認出来た。




図 6 全エリア温度差頻度分布